




**CNC**




**CNC Verstekfrezen / Fraise pour assemblage à onglet pour CNC**


- 1 – Set 2 WPL frezen voor houtdiktes 16 – 30 mm – Art. LT331
- 1 – Set 2 fraises avec couteaux pour épaisseur 16 – 30 mm – Art. LT331
- 2 – Set 2 HW frezen voor houtdikte 18 mm – Art. LT14023
- 2 – Set 2 HW fraises pour épaisseur 18 mm – Art. LT14023
- 3 – Set 2 WPL frezen voor houtdikte 18 mm – Art. LT14023C
- 3 – Set 2 WPL fraises pour épaisseur 18 mm – Art. LT14023C
- 4 – Frees voor 5 as CNC voor houtdiktes 16 – 30 mm – LT10137C
- 4 – Fraise pour 5 axes CNC pour épaisseur 16 – 30 mm – LT10137C



Optie/Option 1



Optie/Option 4




Optie/Option 2 & 3



**Universele houder voor CNC / Support CNC universel pour couteaux**

**Voor profielmesjes 40-50 mm / Pour couteaux 40-50 mm**

D. 66 x B = 40/50 x S = 20 mm x Z = 2 – Art. 133500





Voorbeeld/exemple



**Frezenet voor kastdeuren / Coffret de fraises pour portes de cuisine**


**4 delige frezenet voor verschillende profielen / 4 fraises pour les profils les plus populaires**

D. 62/35/50/20 x S = 20 mm – Art. 61500401



**WPL slagfrees / Fraise à calibrer Met voorsnijders / Avec araseurs**

- 1 – Frees / Fraise D. 60 x 50 x S = 20x50 – Art. 21126
- 2 – WPL / Couteaux 50x12x1,5 – Art. CG08M FA310
- 3 – Voorsnijders / Araseurs 14x14x2 – Art. RG01MAA310
- 4 – Vij / Vis (14 mm) M5x10 – Art. 3823
- 5 – Vijs / Vis (50 mm) M3,5x7x6 – Art. 6370



**LAMELLO SYSTEM**



**LAMELLO CNC P-System / LAMELLO Système-P pour CNC DIAMANT**

- Frees/Fraise - D. 100,4 x B=7 x 30+4 (4/6,6/48) x Z=3 – DIA – Art. DAF19603
- Houder/Arbre - D. 30 x 97,5 x S = 20 mm (4/M6/48) – Art. 18341030
- Boor/Mèche - D. 6 x 100/35 x S=10 mm – Art. 01131556
- Frees/Fraise 5 as/axes-CNC – D.10x7x70xS=10 Art. 11114801

